







































































PJesigner	G P	lugin	PCa	ache	Analyz	er	
	Configuration Number	Cache Size	Line Size	Associativity	Number of Accesses	Missing Rate	
	1	256 bytes	16 bytes	1 жыу	338157	4.30333 %	1
	2	256 bytes	16 bytes	2 - way	338157	3.9041 %	
	3	256 bytes	16 bytes	4 - way	338157	3.66694 %	
	4	256 bytes	32 bytes	1 way	338157	3.69178 %	
	5	256 bytes	32 bytes	2 - way	338157	3.31769 %	
	6	256 bytes	64 bytes.	1 - way	338157	4.30392 %	
	7	512 bytes	10 bytes	1 - way	338157	3.06514 %	
	8	512 bytes	16 bytes	2 - way	338157	2.45921 %	
	ų	512 hytes	16 bytes.	4 - way	338157	7.37316 %	
	10	512 bytes	32 bytes	1 - way	338157	2.56715 %	
	11	512 bytes	32 bytes	2 - way	338157	1.95/9/ %	
	12	512 hytes	32 hytes	4 way	438157	1.8825h %	
	13	512 bytes	61 bytes	1 - way	338157	2.92113 %	
	14	512 bytes	64 bytes.	2 - way	338157	1.95737 %	
-	15	1024 hypes	16 hytes	1 way	338157	1.85653 %	
6							38 Centre









Passo 3 : Criar Projeto							
1.	Selecionar a opção File > New > Project	Plataform Project X Plataform Project To Create a Plataform Project					
2.	Definir o nome do projeto	Owner: designer name jaam: Grec0					
3.	Dados do projeto	Description: PDesigner Tutorial Example					
4.	Projeto criado no workspace	< Back Best Cancel					
Grec0	Grupo de Engenhari	a da Computação - Cin / UFPE					



















































